

# Zorg bij draagsters PIP-borsten

## Wat moeten de 1.400 Nederlandse vrouwen met een borstimplantaat van het gewraakte Franse merk?

Van onze verslaggeefster  
**Meike Bergwerff**

**AMSTERDAM** Sinds de Franse regering vorige maand 30 duizend vrouwen opriep om hun borstimplantaten van het merk Poly Implant Prothèse (PIP) preventief te laten verwijderen, is er veel onduidelijkheid en onrust ontstaan onder de 1.400 Nederlandse vrouwen met dit zelfde implantaat. Op onlinefora zoeken de vrouwen elkaar op en wisselen informatie uit over echo's, klinieken en verzekeringen. Veel van hen maken zich zorgen over hun gezondheid.

In april 2010 ontdekte de Franse toezichthouder dat het implantaat van het merk PIP een verhoogde kans op scheuren of lekken heeft. In het implantaat zit daarnaast een andere siliconengel dan die waarvoor toelating tot de markt is verleend. Het implantaat is daarom sindsdien verboden, ook in Nederland. Alle draagsters van deze implantaten zijn toen al door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geadviseerd om deze te laten controleren.

Lekkende of scheurende protheses kunnen verschillende symptomen en klachten geven: pijnklachten, de

borst kan veranderen van vorm – al is dat beperkt bij een kleine lekkage – en het kapsel kan van buitenaf zichtbaar zijn rondom de prothese, wat voor uitstulpingen zorgt.

Nadat de Franse minister Xavier Bertrand van Volksgezondheid eind december de ongeveer 30 duizend draagsters van PIP-implantaten opriep om op kosten van de regering de implantaten te laten verwijderen, brak er ook in andere landen onrust uit.

PIP maakte sinds 1991 borstimplantaten en is sinds vorig jaar failliet. Wereldwijd werden 300 duizend implantaten verkocht.

De implantaten waarmee de klinieken werken, hebben een CE-keurmerk, een kwaliteitskeurmerk dat zegt dat een product voldoet aan de wet. 'Daar moeten wij dan op vertrouwen,' zegt Irene Mathijssen van de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgen (NVPC). 'Als een fabriek dan begint te rommelen met de inhoud en de regels, wordt dat niet zo snel opgemerkt.'

Pas als er meerdere problemen zijn ontstaan met hetzelfde soort implantaat en het wordt opgemerkt, kan er nader onderzoek worden gedaan. 'Daar kan echter een paar jaar overheen gaan. Wij hebben geen zicht op de firma's die deze produc-

## Borstvergroting

Een borstvergroting is een relatief eenvoudige operatie. Via een snede in de huid wordt een prothese in de borst gebracht.

Snede onder de arm in de oksel. Geeft minder zicht op de holte waar prothese wordt geplaatst. Het litteken kan zeer onopvallend zijn. Protheses hebben hierdoor wel meer de neiging tot verplaatsing naar boven.

Snede op de overgang van tepelhof naar normale huid. Alleen watergevulde protheses (worden leeg geplaatst en daarna opgevuld) of kleine siliconengevulde protheses kunnen op deze manier worden geplaatst.

Snede onder de borst, in de borstplooi. Geeft beste zicht op holte waar prothese moet worden geplaatst. Het is mogelijk grotere siliconengevulde protheses te plaatsen.

Borstimplantaat: zakje gevuld met siliconen, hydrogel of fysiologisch vocht.

070112 © de Volkskrant  
Raymond van der Meij. Bron: AFP

ten maken', zegt Mathijssen.

De NVPC adviseert om de implantaten van PIP te verwijderen, ook als deze nog geheel intact zijn. Het terugplaatsen van nieuwe implantaten wordt alleen vergoed als het iemand betreft die borstkanker heeft gehad. Mathijssen pleit ervoor dat verzekeraars iets royaler zijn voor de vrouwen die zich bij hen melden. 'Er moet iets te regelen zijn met de kliniek en de verzekeraar.'

Dat de implantaten van PIP de kans op borstkanker vergroten, wat door enkele Franse draagsters wordt beweerd, valt niet te bewijzen. 'We weten dat het stofje dat in deze implantaten zit niet is goedgekeurd', zegt Fransien van ter Beek, hoofd commu-

nicatie bij de IGZ. 'Hoe gevaarlijk het is, is nog niet bekend en wordt momenteel onderzocht. Wel weten we dat het niet giftig is.' In Nederland

krijgen 1 op de 9 vrouwen borstkanker. 'Daar zullen dus ook vrouwen bij zitten die implantaten hebben', zegt Van ter Beek.

## PIP maakte borsten, testikels, billen en borstkassen

De Franse implantatenfabrikant Poly Implant Prothèse (PIP) maakte niet alleen borstimplantaten voor vrouwen, maar ook testikels, billen en borstkassen voor mannen. Dit hebben voormalige werknemers van het inmiddels failliete bedrijf gezegd, meldde de Franse krant *Le Parisien* donderdag. De Franse justitie en de gezondheidsautoriteiten onderzoeken

de zaak. Een woordvoerder van de Europese Commissie heeft gisteren bekend gemaakt dat er betere controle komt op borstimplantaten en andere medische middelen. Ook de uitwisseling van informatie tussen landen hierover, moet beter. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid Bertrand is een eenvoudig etiket niet langer genoeg.

## 'We moeten kennelijk afwachten tot het misgaat'

In 2008 koos Kim (26) voor een vergroting omdat haar borsten door de borstvoeding van haar dochter erg waren gaan hangen. Ze is er altijd erg blij mee geweest, hoewel ze sinds de operatie geen gevoel meer in haar tepels heeft. Op oudjaarsdag kwam de brief van het medisch centrum waar ze geopereerd is met de oproep haar implantaten te laten

controleren. Vandaag moet ze naar het ziekenhuis om een echo te laten maken. 'Mijn verzekering vergoedt de operatie en het verwijderen alleen als de implantaten lek zijn. Ik heb veel betaald voor mijn borstvergroting en heb geen geld voor een nieuwe operatie', zegt Kim. 'Wij moeten blijkbaar afwachten tot het misgaat. Ik ben er goed ziek van.'